



ТОО "Оптим",
480060 г. Алматы
ул. Джандосова 60А, к.306,
тел./факс 74-54-83
E-mail: Optima@mail.kz

Дата 07.05.2002г. № 014

На № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"
г-ну Кенд А.Ю.

Уважаемый Александр Юрьевич

На Ваш запрос сообщаю, что извещатели «FMW-3», «FMW-3/1» были установлены в соответствии с проектной документацией на объекте с протяженностью периметра 1400 м. Периметр разбит на 10 участков. Извещатели установлены на внутренней запретной зоне шириной 6 м между основным заграждением и ограждением из колючей проволоки в 8 нитей высотой 2 м.

Протяженность участков составляет:

1 участок	55 м
2 участок	68 м
3 участок	190 м
4 участок	182 м
5 участок	200 м
6 участок	200 м
7 участок	155 м
8 участок	140 м
9 участок	73 м
10 участок	45 м

Практика эксплуатации извещателей показывает, что они работают устойчиво, отказов в работе не было. Ложных срабатываний при ухудшении метеоусловий (дождь, снег до 20см) за истекший период не наблюдалось.

Движение службы охраны (2 человека) и проезд автотранспорта по дороге вдоль ограждения из колючей проволоки срабатываний извещателей не вызывает.

Извещатели выдают сигнал тревоги при движении в зоне обнаружения служебных собак.

Крепление извещателей удобное, позволяет менять блоки не снимая кронштейнов.

Операция настройки 3-х порогов несколько трудоемка, однако, после правильной настройки помехоустойчивость извещателя хорошая.

Для проведения настройки извещателей младшими специалистами инженерно-технической службы, желательно в техническом описании на прибор более подробно изложить раздел методики настройки извещателей.

С уважением Александр Поломошнов

