

**Министерство юстиции
Российской Федерации
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
по Оренбургской области
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
460028, г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 192
тел.(факс): (3532) 53-35-65**

ОТЗЫВ

по результатам эксплуатации датчика обнаружения «Барьер-300»

Датчик обнаружения «Барьер-300» был установлен на участке длиной около 100 м и шириной около 2 м в узкой части участка. Датчик был запитан от внешней цепи напряжением 24 В и подключен на пульт управления системы охраны «СОВА».

Испытания проводились на периметре Учреждения ЮК-25/8 в течении нескольких недель. Результаты испытания датчика показывают, что он работает устойчиво, отказов в работе не было.

Датчик прост в установке и настройке, обладает хорошей чувствительностью к проникновению в зону обнаружения. Ложных срабатываний при ухудшении погодных условий не наблюдалось. Передвижения сотрудников Учреждения по проходу, расположенному рядом с участком, срабатываний не вызывает.

Начальник ЦИТО УИН МЮ РФ
по Оренбургской области
полковник внутренней службы



Королёв С.В.