



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Федеральное государственное учреждение
«Центр инженерно-технического обеспечения
Управления федеральной службы исполнения
наказаний России по Оренбургской области»

(ФГУ «ЦИТО УФСИН России
по Оренбургской области»)

460028, Оренбург, ул. Калининградская, 192

тел./факс (3532) 53 99 59;

e-mail: uk_25@mail.esoo.ru

№ 47/6-81 от «24» 04 2006 г

На № _____ от « _____ » _____ 2006 г

Генеральному директору
ЗАО «Охранная техника»
Кенд А. Ю.

О Т З Ы В

по результатам эксплуатации датчика обнаружения «Паук»

Вибрационные датчики обнаружения «Паук» в количестве 2 шт. были установлены в качестве рубежа охраны на режимном объекте. С помощью датчиков «Паук» были заблокированы решётки окон жилого корпуса. Датчики работают устойчиво, отказов не наблюдалось. Ложных срабатываний при воздействии помех и изменении погодных условий датчики не выдавали. При попытке воздействия на заблокированные решётки датчики устойчиво выдают сигнал тревоги.

К положительным качествам датчика следует отнести простоту в настройке и монтаже.

С помощью датчика «Паук» можно заблокировать решётки на двух окнах, расположенных рядом (рис 1).




рис. 1

Начальник ЦИТО УФСИН России
по Оренбургской области
подполковник вн. службы

Карабиневич А. Н.